

Cliquez sur les carrés verts → ils vous dirigeront vers la fiche stage

**ASSEMBLAGE
POLYETHYLENE**

**Formation Qualification
des opérateurs PE
(ATG B527.9)**

Z730 4j (28h)

BRASAGE

**Formation Plomb Cuivre
sur reprise de
branchement hors gaz**

Z500 5j (35h)

**Formation Initiale
Qualifiante Brasage Cuivre
(B540.9)**

Z501 2,5j (17,5h)

**Recyclage et Qualification
Brasage Cuivre (B540.9)**

Z502 1,5j (10,5h)

**Formation Initiale sur
assemblage Plomb cuivre**

Z504 2j (14h)

**Formation Qualifiante
(B540.9)
Soudo-brasage Cuivre**

Z505 2,5j (17,5h)

**SOUDAGE
OXYACETHYLENIQUE**

**Formation Initiale
Qualifiante
(B540.9 ou B132.52)
Soudage
Oxyacétylénique**

9578 15j (105h)

**Recyclage et
Qualification
(B540.9 ou B132.52)
Soudage
Oxyacétylénique**

Z503 2,5j (17,5h)

SOUDAGE ARC

**Recyclage et qualification
(B540.9 ou B132.52)
Soudage Arc rutile
(nouveau)**

Z508 3j (21h)

**Formation Initiale
Qualifiante
(B540.9 ou B132.52)
Soudage Arc rutile**

9620 40j (280h)

**Perfectionnement
(B540.9 ou B132.52)
Soudage Arc rutile**

9621 10j (70h)

**Technique mixte de
soudage à l'arc électrique
à électrode enrobée
(nouveau)**

Z507 10j (70h)

**Formation avec
Qualification partielle pour
Prises de branchements
Acier PE
(nouveau)**

Z506 10j (70h)

**Action de formation
intégrée à la production**

AFIP